




LAPORAN
ICRA HAIS DAN ICRA BANGUNAN

RSUD RADEN MATTATHER JAMBI
TAHUN 2016

**KAJIAN RESIKO PENCEGAHAN INFEKSI
KEWASPADAAN TERHADAP KEMUNGKINAN INFEKSI
AKIBAT KONSTRUKSI DAN RENOVASI**

No Kajian	001/04/ICRA/PPIRS/2016
Nama Proyek	Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana prasarana gedung work shop
Lokasi Proyek	Gedung Workshop
Tanggal Kajian	14 April 2016
Petugas yang melaksanakan kajian	Tim IPCN
Verifikasi oleh	Ketua Komite PPI

Type C	Penambahan dinding, lantai, tiang.
	Penambahan dinding bata dan keramik.
	Melakukan pengecatan
	Pembongkaran Atap

Hasil kajian langkah 1 adalah : renovasi termasuk type C yang dapat menyebabkan timbulnya debu dalam jumlah sedang atau membutuhkan terhadap komponen gedung yang tetap atau telah dirakit.:

- Pengampelasan dinding untuk pengecatan
- Pemasangan dinding bata dan keramik
- Pembongkaran atap.

Langkah 2 : Identifikasi kelompok Pasien beresiko

Resiko rendah	Kategori beresiko rendah karena gedung berada di belakang
---------------	---

Hasil kajian langkah 2 : Hasil kajian beresiko rendah karena berada jauh dari ruang rawat .

Langkah 3 : Matrik pengendalian infeksi untuk menentukan kelas kewaspadaan dari proyek bangunan dengan pasien yang beresiko

Kelompok Pasien Resiko	Tipe A	Tipe B	Tipe C	Tipe D
Resiko Rendah	I	II	II	III
Resiko Medium	I	II	III	III / IV
Resiko Tinggi	I	II	III / IV	III / IV
Resiko Tertinggi	II	III / IV	III / IV	III / IV

Hasil kajian langkah 3 : berdasarkan matrik diatas, maka renovasi gedung workshop adalah tipe B dengan kelompok pasien resiko rendah

Langkah 4: Deskripsi Kewaspadaan Kontrol Infeksi yang dibutuhkan berdasarkan Kelas

Kelas I	Tanggal mulai pekerjaan dari : 16 April 2018 selama 60 hari
Tindakan Pencegahan	
	Lakukan pekerjaan dengan metode meminimalisir timbulnya debu dari pekerjaan konstruksi
	Akses pekerja melalui sisi samping kiri Gedung
	Segera mengganti platform yang diambil untuk pemeriksaan visual
	Ruangan dapat digunakan lagi setelah ada rekomendasi dari komite PPI

Langkah 5 : Identifikasi area di sekitar area proyek, dan mengkaji pengaruh potensial terhadap lingkungan sekitar :

No	Lokasi Unit	Nama Unit	Kelompok Resiko
1	Bawah	-	-
2	Atas	-	-
3	Samping Kanan	-	-
4	Samping Kiri	Gedung Sarpras	Resiko rendah
5	Depan	Gedung tidak terpakai	Resiko rendah
6	Belakang	Gedung Genset	Resiko rendah