

Pada umumnya kinerja pelayanan Dinas ESDM sudah baik, namun beberapa Program Kegiatan belum tercapai seperti Pembangunan PLTS Tersebar (Solar Home Sytem), hal ini terjadi karena Program Kegiatan Pembangunan PLTS Tersebar (perangkat PLTS dipasang pada tiap-tiap rumah) sudah digantikan dengan Program Kegiatan PLTS Terpusat (perangkat PLTS dipasang di satu tempat, kemudian didistribusikan ke melalui jaringan listrik ke masing-masing rumah). Beberapa Kegiatan lainnya tidak terlaksana karena kurangnya pendanaan.